CITROEN

DS 19 A

1966

Page 1 11/06/98

Citroen DS 19 A Identification

# **IDENTIFICATION**

Type: DS 19 MA (DL)Appellation commerciale: DS 19Année modèle: 1966Mise en circulation: 01/03/1966Numéro de série: 4440252Numéro de moteur: 356001434

Puissance : 11 ch. Places : 6

Immatriculation: 6166 WQ 44Date : 08/12/1989Stéphane VANDEPEUTTEImm. précédente: 2293 SP 80Date : 27/10/1988Stéphane VANDEPEUTTE

Imm. précédente : 3935 SL 75 Date : 01/03/1966 André THIBAULT

Kilométrage à l'achat : 41280

Couleur carrosserie : Noir

Couleur intérieur : Vert épicéa (Tissu Jersey Rhovyline)

Couleur jantes : Blanc Paros AC 102

Couleur d'origine : Noir AC 200

Options, accessoires : Phares additionnels CIBIE

Antivol Simplex Feux de détresse

Baguettes de caisse GH réf. 21211 Baguette de capot GH réf. 21421

Peinture : Apprêt Spies Hecker HS 2000

Laque acrylique Spies Hecker série 257

Contrôles techniques : 21/10/88 41272 km

20/02/92 44700 km 19/12/95 45973 km

PROCHAIN CONTROLE : 12/98

Page 2 11/06/98

Citroen DS 19 A Caractéristiques

# **CARACTERISTIQUES ET REGLAGES**

Longueur : 4,84 m Largeur : 1,82 m Hauteur : 1,47 m Voie Av : 1,50 m Voie Ar : 1,30 m Empattement: 3,125 m Poids vide : 1270 kg Poids Av : 830 kg Poids Ar : 440 kg

#### **MOTEUR**

4 cylindres en ligne, type DY, 1985 cm3, 86 x 85,5

Taux de compression: 8,75 Puissance: 84 ch à 5250 tr/mn

Vilebrequin à 5 paliers

Arbre à cames latéral, commande par chaine

Jeu des culbuteurs:

	Admission Echappemen		
A froid	0,15	0,2	
A chaud	0,2	0,25	

Culasse en alliage léger, soupapes en V

Carburateur double corps WEBER 28x36 DDE A2

Filtre à air MIOFILTRE Vitesse de ralenti : 550 tr/mn

Pompe à essence SEV MARCHAL

Allumeur DUCELLIER 4169A, avance centrifuge Ordre d'allumage : 1 - 3 - 4 - 2

Réglage dynamique

Ecartement des contacts : 0,40 mm Angle de came : 57 degrés

Bobine 12 v DUCELLIER

Ecartement des électrodes : 0,60 mm Bougies BOSCH W5BC

: 16 degrés à 2000 tr/mn

Calorstat V 1743 - 78 degrés

Page 3 11/06/98 Citroen DS 19 A Caractéristiques

### BOITE DE VITESSES ET EMBRAYAGE

4 vitesses Av synchronisées, 1 marche Ar

	1	2	3	4	AR
Rapport	0,308	0,515	0,786	1,174	0,317
Vitesse à 1000 tr / mn	8,7	14,6	22,3	33,3	9

Embrayage monodisque à sec Mécanisme à doigts, butée à bille

#### **DIRECTION**

Direction à crémaillère à assistance hydraulique

Rapport de démultiplication : 1/15
Nombre de tours du volant entre butées : 3
Rayon de braquage : 5,50 m
Diamètre du vérin d'assistance : 19 mm

#### **FREINS**

Freins hydrauliques assistés

Disques à l'avant, diamètre 300 mm
Pistons de 60 mm (2)
Tambours à l'arrière, de 255 mm
Cylindres de 18 mm
Surface totale de freinage : 447 cm<sup>2</sup>

### HYDRAULIQUE

Liquide hydraulique minéral LHM Pompe haute pression 7 pistons

Pressions de tarage:

Accumulateur principal : 65 kg/cm² (+2, -10)
Accumulateur de freins : 40 kg/cm² (+2, -2)
Bloc de répartition : 4 - 7 kg/cm²
Mano contact : 60 - 70 kg/cm²
Sphères de suspension avant : 59 kg/cm² (+2, -15)
Sphères de suspension arrière : 26 kg/cm² (+2, -10)

Page 4 11/06/98

Citroen DS 19 A Caractéristiques

# **EQUIPEMENT ELECTRIQUE**

Batterie 12 v 50 Ah, négatif à la masse

Dynamo PARIS RHONE G10C44 Régulateur DUCELLIER 8346A, 12 v 30 A

Démarreur PARIS RHONE D10B45, 1,4 ch. 210 A.

2 phares Code Européen CIBIE 177

2 phares à iode CIBIE 193 Feux Ar SEIMA

Clignotants SEIMA

### **ROUES ET PNEUS**

Roues MICHELIN 5", fixation par 5 tocs Pincement des roues Av : 2 à 4 mm vers l'avant

Pneus Av : MICHELIN XAS 180 HR 15 Pression : 1,9 kg/cm<sup>2</sup>

Pneus Ar: MICHELIN XAS 155 HR 15 Pression: 1,9 kg/cm<sup>2</sup>

### **CAPACITES**

Carter moteur : 4,5 l
Boite de vitesses : 2,0 l
Circuit hydraulique : 6,0 l
Circuit de refroidissement : 10,6 l
Réservoir d'essence : 65 l
Lave glace : 1,0 l

Page 5 11/06/98

# **RESTAURATION**

#### **MOTEUR**

1989 : Nettoyage du moteur Remplacement de la tête d'allumeur et du rotor Nettoyage et vérification du faisceau d'allumage

> Peinture du filtre à air Nettoyage de la cartouche de filtre à air Nettoyage et réglage du carburateur Réglage des culbuteurs

Nettoyage et peinture du radiateur Remplacement du tirant de radiateur

1990 : Remplacement de la totalité de l'échappement (Echappement Inox) Nettoyage de la pompe à essence

1991 : Remplacement du joint torique de boitier d'allumeur

1993 : Remplacement de la pompe à eau et de la durite inférieure coté pompe

1996 : Remplacement de la durite d'arrivée d'essence

1997 : Remplacement de la durite de réchauffage du boitier d'admission Remplacement de l'autocollant "Miofiltre" sur filtre à air

#### EMBRAYAGE - BOITE DE VITESSES

1995 : Nettoyage et réglage de la commande de boite

### TRAIN AVANT - TRANSMISSION

1995 : Nettoyage et graissage des pivots de roue

### **DIRECTION**

1995 : CONVERSION LHS -> LHM

Remplacement de la direction

Réglage de la position latérale, angulaire et du braquage

Page 6 11/06/98

### **SUSPENSION**

1995: CONVERSION LHS -> LHM

Remplacement des cylindres de suspension avant et des pare-poussière

Remplacement des sphères de suspension avant

Reconditionnement du correcteur de hauteur avant

Remplacement des cylindres de suspension arrière et des pare-poussière

Remplacement des sphères de suspension arrière

Reconditionnement du correcteur de hauteur arrière

### **FREINAGE**

1995 : CONVERSION LHS -> LHM

Reconditionnement des blocs de freinage

Remplacement des plaquettes de freins avant

Remplacement de l'accumulateur de freins

Remplacement de la commande de freinage et du mano-contact

Remplacement des cylindres de roues arrières

Vérification des garnitures arrière

Adaptation de flexibles de freins à la place des raccords tournants

1997: Remplacement du mano-contact

# **HYDRAULIQUE**

1990 : Remplacement du réservoir de liquide hydraulique, du tube plongeur et du filtre d'aspiration

1995: CONVERSION LHS -> LHM

Remplacement de la pompe HP et du tube d'aspiration

Remplacement du tube de liaison pompe-conjoncteur

Remplacement du conjoncteur-disjoncteur et de l'accumulateur principal

Remplacement de tous les tubes de retour

Page 7 11/06/98

## **EQUIPEMENT ELECTRIQUE**

1989 : Remise en état du support et du cadre de batterie

Adaptation d'une commande de warning

Remplacement des clignotants avant

Remplacement des optiques des phares additionnels

Remplacement d'une porte de phare de phare additionnel

Remplacement du suport d'ampoule de clignotant arrière gauche

# **COQUE**

1989: Traitement anticorrosion et insonorisation:

- unit avant

- unit arrière

1995 : Traitement "corps creux" de l'ensemble de la caisse

#### CARROSSERIE

1989 : Remplacement de l'aile avant droite

Redressage des portières coté droit

Apprêt et peinture de l'ensemble de la carrosserie, y compris intérieur de portières

1990: Remplacement du pare-choc avant

Remise en état, apprêt, peinture du support de plaque d'immatriculation Av

Peinture des jantes

1995 : Traitement "corps creux" de l'ensemble de la carrosserie

1997 : Peinture du support de plaque d'immatriculation arrière.

Remplacement des butées de trappe de bouchon d'essence.

#### SELLERIE - GARNITURES

1989 : Nettoyage des sièges, des garnitures de portières et du pavillon

Nettoyage du tableau de bord

Remplacement du couvercle de boite à gants

Remplacement de la tôle sous tableau de bord

1995 : Nettoyage des moquettes (shampooinage)

1997 : Traitement imperméabilisant des sièges et garnitures de portières (Restom)

Page 8 11/06/98

# **EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES**

1989 : Remplacement des balais d'essuie-glace

Montage d'un antivol de direction SIMPLEX

Polissage des enjoliveurs de roues

Pose d'un jeu de baguettes de caisse "GH" et d'une baguette de capot

Remplacement des sangles de roue de secours

Remplacement des catadioptres

1995 : Remplacement des gaines d'aération

1997 : Remplacement du rétroviseur extérieur

Page 9 11/06/98

# **ENTRETIEN**

# 10/88 41490 Réglage du ralenti Réglage des culbuteurs Nettoyage du filtre à air Remplacement des bougies (Bosch) Remplacement du rupteur et du condensateur Vérification des garnitures de freins Av et Ar Remplacement des balais d'essuie-glace 03/89 41700 Vidange moteur Remplacement du filtre à huile Vidange de la boite de vitesses (BP Hypo Gear Oil 80W90) 06/89 42000 Remplacement de l'accu de freins 10/89 42800 Remplacement du filtre d'aspiration hydraulique 04/90 43500 Remplacement des sphères avant Remplacement des sphères arrière Remplacement de l'accu principal Graissage des transmissions et de la barre anti-roulis 12/95 45950 Nettoyage du filtre d'aspiration hydraulique Vidange, rinçage du circuit hydraulique (conversion LHS -> LHM) Remplacement de l'accumulateur principal

**OPERATIONS** 

Graissage des transmissions et de la barre anti-roulis Graissage des rotules de pivots

Remplacement des plaquettes de freins (Textar)

Vérification des garnitures arrières Vidange et nettoyage du radiateur

Remplacement de l'accu de freins Remplacement des sphères avant Remplacement des sphères arrière

05/96 46000 Vidange moteur (Total GT2 20W50)

DATE KM

Page 10 11/06/98